

UNIDAD ODONTOLÓGICA DE BASE FIJA

| DESCRIPCION | COMPONENTES |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad de base fija sin motores 2. Espaldar mecánico accionado por palanca. 3. Módulo 4 servicios en aluminio 4. Negatoscopio. 5. Escupidera en aluminio con irrigadores en acero inoxidable. 6. Eyector de baja. 7. Tanque de reserva. 8. Llena vaso y lava taza en la escupidera. 9. Uniones en los brazos con abrazaderas en nylon. 10. Caja de abastos externa. 11. Lámpara de luz halógena con 2 intensidades. 12. Butaco para odontólogo con pistón a gas. 13. Sillón del paciente medio o estándar. 14. Mangueras lizas o asépticas con valvulería nuestra y americana. 15. Pintura electrostática de alta calidad antimicrobial, con soluciones salinas al 38% sobre el nivel del mar para una mejor conservación y menos corrosión. |



Industria de racores y accesorios para equipos odontológicos

MLT RACORES S.A.S. NIT. 900343337-3



- Los precios descritos incluyen la instalación y los equipos se entregan en nuestra sede en Bogotá ubicada en la Cra 16 # 61-23, si es para fuera de Bogotá el comprador asume los gastos de envío de la unidad y MLT RACORES S.A.S corre con los gastos de instalación en el lugar.
- Las unidades odontológicas no necesitan registro invima.
- **LA GARANTÍA ES DE UN AÑO:**

Por defecto de fabricación; Sustituyendo la pieza por otra igual o similar.

No ampara defectos originados por el uso abusivo, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio donde está el consultorio, tales como cortos circuitos, exceso o caída de tensión, presión de agua muy alta (especialmente en las noches, por lo cual se recomienda cerrar los registros al terminar la labor de trabajo), daños en el transporte, conexión de esta unidad a redes que no sean los especificados para los equipos, inundaciones, terremotos, incendios, tormentas, golpes, uso no conforme a las condiciones de instalación y operación correctas especificadas en el manual adjunto, fallas producidas por suciedad de los componentes o mecanismos (ralladuras, roturas, manchas).

Dejará de tener validez la garantía cuando personas no autorizadas por MLT RACORES S.A.S hayan reparado el equipo y cambiado una de sus partes o modificando el diseño original del equipo.

La garantía se cumple en el lugar de compra de los equipos, si es necesario que la revisión sea fuera de Bogotá se cubrirán los viáticos por cuenta del comprador, esto se debe hacer con anticipación (por lo menos 8 días) para cumplir con la misma, si se solicita la garantía y la falla no es por causa del equipo se cobrará el respectivo servicio.

MLT RACORES S.A.S.

Cra. 16 No. 61-23 Tel.: 5471740/44 – 3002385 – 3490576

www.mltracores.com email: a.multicolor@yahoo.com info@mltracores.com

Bogotá - Colombia